RURY SPUSTOWE
Projekt zakłada wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lakierowanej na nowe, powlekane w kolorze grafitowym.
- montaż nowych rynien rur spustowych z blachy powlekanej
- wymiana kotlików rynnowych
- zapewnienie wzmocnień w miejscach wystających z nawierzchni, wymiana kopu zbiorczych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi
- montaż nowych obróbek blacharskich na attykach, opaskach kominowych, ościeżach okiennych, kalenicach, rynnach, rurach spustowych, kołnierzach wentylacyjnych, rozdzielaczach dachowych, czaszach świetlnych etc.
ŚWIETLIK
Projekt zakłada dla dachu płaskiego wykonanie demontażu istniejących świetlików dachowych i montaż świetlików dachowych z kopułą trzywarstwową dwuścianową o rozdziale i nieotwieralnej.
Nowe świetliki (5 sztuk na dachu głównym) o rozmiarze świetlika 2,5x2,5m, wymiana 4 sztuk na dachu, ok. 4,80x4,80 m, płyta z kopułą o osnowie przekrojowym - ok. 29,70x30,10 mj (wyjątkowo ze względu na istniejący żelbetowy ciąg komunikacyjny).
płyta przeświatowa:
- dwuwarstwowa płyta poliwęglanowa komorowa o grubości 32 mm, 25 mm odpowiednio komorowy typu
- obróbki blacharskie - wraz z montażem nowych, powlekanych obróbek blacharskich na budowie (attyki, dylatacje, połączenia z kwietnikami, kołnierze wentylacyjne, rozdzielacze dachowe, rynny, rury spustowe, kotliki rynnowe, kalenice, opaski kominowe, ościeża okienne, parapety, dylatacje, maski świetlików zwieńczenia, daszki nad wejściami, gzymsy)
- montaż nowych rynien rur spustowych z blachy powlekanej
- wymiana kotlików rynnowych
- zapewnienie wzmocnień w miejscach wystających z nawierzchni, wymiana kopu zbiorczych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi
- montaż nowych obróbek blacharskich na attykach, opaskach kominowych, ościeżach okiennych, kalenicach, rynnach, rurach spustowych, kołnierzach wentylacyjnych, rozdzielaczach dachowych, czaszach świetlnych etc.
- w trakcie demontażu opaski kominowej należy zwrócić uwagę na możliwość występowania azbestu. W przypadku jego wystąpienia należy zastosować się do ich zaleceń oraz wykonać analizę próbek. Nie dopuszcza się spalania chodzenia po dachu bez zabezpieczenia.
- w trakcie demontażu istniejących świetlików dachowych należy zwrócić uwagę na możliwość występowania azbestu. W przypadku jego wystąpienia należy zastosować się do ich zaleceń oraz wykonać analizę próbek. Nie dopuszcza się spalania chodzenia po dachu bez zabezpieczenia.
- wykonanie nowych obróbek blacharskich na ścianach attykowych, murkach ognioweych, dylatacjach, czapkach kominowych
- montaż nowej drabiny dachowej zabezpieczonej koszem, z dostępem z dachu parteru, dodatkowej drabiny z uwagi na konieczność dostępu z drugiej strony central wentylacyjnych
- wymiana kwietników wentylacyjnych
- wymiana kominów wentylacyjnych
- wymiana kominów wentylacyjnych
- wymiana kominów